



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ, ХАРАКТЕРИСТИКА МАТЕРИАЛЬНОЙ БАЗЫ

Объекты, подвергающиеся анализу	Состояние объектов на начало учебного года	Характеристика оснащения объектов
1	2	3
Здание детского сада №128 00105, г. Волгоград, пр-кт им. И.Ленина 111а, год постройки 1957)	Хорошее, <u>удовлетворительное</u> , неудовлетворительное	Здание детского сада 2-х этажное. Электро-, водо-, теплоснабжение централизованные, обслуживаются коммунальными службами. Площадь помещений составляет 809,1 кв.м. фактическая площадь территории 3503,0 кв.м.
Групповые комнаты	<u>Хорошее</u> , <u>удовлетворительное</u> , неудовлетворительное	Количество групп - 4, наличие спален (отделены от групповых или нет), вход в группы (<u>свой</u> или смежный с другими помещениями). Описание оснащения групп оборудованием: <u>мебель для детей, мебель для взрослых, материалы для поддержания санитарного состояния группы. Оснащение предметно-пространственной среды групп.</u>
Музыкальный зал	<u>Хорошее</u> , <u>удовлетворительное</u> , неудовлетворительное	Оснащение музыкального зала, программно-методический материал, используемый музыкальным руководителем.
Медицинский кабинет	<u>Хорошее</u> , <u>удовлетворительное</u> , неудовлетворительное	Кабинет находится на 1 этаже, освещен лампами дневного света. Потолок и стены окрашены масляной краской, что позволяет осуществлять дез.обработку. На окнах имеются жалюзи (сертификат имеется). Полы покрыты линолеумом (сертификат имеется). Медицинский кабинет оборудован: - стол медицинский – 1 шт. - кушетка медицинская – 1 шт. - шкаф канцелярский – 1 шт. - шкаф медицинский – 1 шт. - холодильник – 1 шт. - весы – 1 шт. - ростометр- 1 шт. - кварцевая лампа – 1 шт.
Изолятор	<u>Хорошее</u> , <u>удовлетворительное</u> , неудовлетворительное	Местонахождение изолятора: 1-й этаж; имеет отдельный вход, изолированный от групп. Потолок и стены окрашены масляной краской, что позволяет осуществлять дез.обработку. На окнах имеются жалюзи (сертификат имеется). Полы покрыты линолеумом (сертификат имеется).

		<p>Имеется:</p> <ul style="list-style-type: none"> - раковина – 1 шт. - кушетка медицинская – 1 шт. - горшок – 1 шт. - запасной комплект постельного белья – 1 шт. - таз – 1 шт. <p>Местонахождение: 1-й этаж; имеется отдельный вход. Потолок окрашен водоэмульсионной краской. Стены облицованы кафелем. Окна пластиковые. Полы кафельные.</p> <p>Пищеблок оборудован:</p> <ul style="list-style-type: none"> - дверь противопожарная – 1 шт. - электроплита – 2 шт. - холодильники – 3 шт. - весы – 3 шт. - жарочный шкаф – 2 шт. - стол разделочный – 5 шт. - стеллаж кухонный – 1 шт. - кухонный инвентарь в наличии в соответствии с СанПин 2.4.1.3049-13
Пищеблок	Хорошее, удовлетворительное, неудовлетворительное	
Методический кабинет	Хорошее, удовлетворительное, неудовлетворительное	<p>Оснащен методическими пособиями в соответствии с образовательной программой</p>
Участки каждой группы	Хорошее, удовлетворительное, неудовлетворительное	<p>Описание: смежные. Зеленые насаждения: деревья, кустарники, клумбы.</p> <p>Игровое оборудование:</p> <ul style="list-style-type: none"> - скамейки – 3 шт. - песочница – 4 шт. - столик детский – 4 шт. - вертолет – 1 шт. - кабриолет – 1 шт. - карета – 1 шт. - качалка на пружине лошадка – 1 шт. - качалка на пружине пароходик – 1 шт. - качалка на пружине цыпленок – 1 шт.
Физкультурная площадка	Хорошее, удовлетворительное, неудовлетворительное	<p>Описание технического состояния оборудования: покрытие асфальтовое.</p> <p>Спортивное оборудование:</p> <ul style="list-style-type: none"> - лаз мостик – 1 шт. - лаз шведская стенка – 2 шт. - стенд для метания – 1 шт.